

## たかせ天然温泉施設の改修について

### 1. たかせ天然温泉施設の調査経過について

#### ・施設概要

名称・用途 「たかせ天然温泉」 公衆浴場施設

構造・規模 RC 造 屋根 S 造 平屋建

#### ・浴室棟屋根鉄骨腐食調査

調査結果 屋根の鉄骨部材は、主に大梁、小梁、母屋で構成されて、そのうち、特に母屋の劣化が著しい。

天井吊りボルトに破断が 1ヶ所あった。

天井材は、一部穴が開き鉄骨の錆が浴室床に滴下している。

浴室の結露解消のため空調設備が必要である。

浴室照明器具に水が溜まり漏電する。

キュービクルに余裕がなく、夏期は高温になり危険である。

改修計画 浴室屋根の補強として、大梁、小梁を残し、屋根材、鉄骨母屋、天井材の取替え。

電気設備として、キュービクルの増設、浴室照明器具取替え。

機械設備として、浴室に空気調和設備の設置。

### 2. たかせ天然温泉施設改修工事

#### ・事業費 60,000千円

#### ・工事内容

##### 建築工事

浴室棟屋根鉄骨母屋補強 374 m<sup>2</sup>・天井張替 495 m<sup>2</sup>

(解体工事・仮設工事・鉄骨工事・金属工事・塗装工事・内装工事)

##### 電気設備工事

キュービクル 100KVA・浴室照明器具 64 台・通信防災設備

##### 機械設備工事

浴室温風ファンコイル 1,500 m<sup>3</sup>/h・換気扇 5 台他

##### 内装施設工事

サウナ室板張替え(男女 2 室)・洋式便器 5 基(男女 4 室)・タイルカーペット

張替え・畳表替え(休憩室・食堂)・インターロッキング修繕

#### ・工期 平成 21 年 7 月～10 月

### 3. その他