

旧設置者名	学校名	構造区分	建築年月 (年/月)	耐震基準	階数	面積	耐力度調査 耐震診断等	耐震補強工事 (実施設計未・済)
高瀬町	高瀬中央保育所	W	H6.3	新	1	1,634	*	*
	高瀬南部保育所	S	S46.4	旧	1	931	未	未
山本町	山本保育所	R	S54.3	旧	1	1,290	未	未
三野町	三野保育所	R	S46.4	旧	1	651	未	未
豊中町	豊中保育所	S	H8.4	新	1	1,518	*	*
詫間町	松崎保育所	R	S55.3	旧	1	742	未	未
	詫間保育所	R	H3.3	新	1	924	*	*
	須田保育所	R	S57.2	旧	1	724	未	未
仁尾町	仁尾保育所	R	H12.1	新	1	1,126	*	*
財田町	財田保育所	R	H10.4	新	1	1,010	*	*

* 印…実施不要 (新耐震基準によって建築された建物であるため)

三豊市立幼稚園園舎耐力度調査等状況調(平成19年11月22日現在)

施設台帳をもとに構造体ベースで調査

旧設置者名	学校名	棟番号	階数	建築年月 (年/月)	耐震基準	保有面積	耐力度調査 耐震診断等	耐震補強工事 (実施設計)
高瀬町	上高瀬幼稚園	1-1	2	S53.12.1	旧	644	未	未(未)
	勝間幼稚園	3	2	S56.2.1	旧	660	未	未(未)
	比地二幼稚園	3	1	H7.3.1	新	651	*	*
	二ノ宮幼稚園	3	1	S60.1.1	新	468	*	*
	麻幼稚園		4	1	S52.12.1	旧	213	未
5			2	H5.2.1	新	660	*	*
山本町	河内幼稚園	3	2	S57.3.1	新	352	*	*
	大野幼稚園	3	1	H3.2.1	新	590	*	*
	神田幼稚園	4	2	S57.3.1	新	374	*	*
	辻幼稚園	4	1	S62.2.1	新	551	*	*
三野町	大見幼稚園	2-1	1	S58.1.1	新	463	*	*
		2-3	1	S58.1.1	新	245	*	*
	下高瀬幼稚園	3	1	S52.12.1	旧	490	診断済(合併前)	補強不要
豊中町	吉津幼稚園	11	1	S56.3.1	旧	832	診断済(合併前)	補強不要
豊中町	豊中幼稚園	1-1	1	H13.6.1	新	2,860	*	*
詫間町	詫間幼稚園	5	1	H7.1.1	新	1,181	*	*
	松崎幼稚園	1	1	S48.3.1	旧	383	未	未(未)
	大浜幼稚園	1	1	S43.3.1	旧	423	未	未(未)
	箱浦幼稚園	1	1	S47.3.1	旧	299	未	未(未)
仁尾町	平石幼稚園	5	1	S64.1.1	新	1,095	*	*
	曾保幼稚園	4	2	S57.12.1	新	402	*	*
財田町	財田幼稚園	1	1	S55.3.1	旧	398	診断済(合併前)	補強不要
		2	1	S55.3.1	旧	427	診断済(合併前)	補強不要

(休園中)

詫間町	粟島幼稚園	1	1	S52.1.1	旧	226	未	未(未)
-----	-------	---	---	---------	---	-----	---	------

* 印…実施不要 (新耐震基準によって建築された建物であるため)

旧設置者名	学校名	棟番号	階数	建築年月 (年/月)	耐震基準	保有面積 (保有控除面積)	構造別 棟面積	耐力度調査 耐震診断等	補強・改築工事 (実施設計未・済)
高瀬町	上高瀬小学校	6	2	S42.5.1	旧	899	899	診断済(合併前)	H10補強
		13	3	S57.3.1	新	2,543	2,543	*	*
		15	2	S57.3.1	新	188	188	*	*
		16	1	S57.12.1	新	(450)	450	*	*
	勝間小学校	8-1	3	S47.3.1	旧	739	1,099	診断済(合併前)	H8補強
		8-2	3	S51.3.1	旧	240			
		8-5	1	H9.9.1	新	82			
		8-6	1	S53.10.1	旧	38	1,343	診断済(合併前)	H14補強
		8-3	3	S53.10.1	旧	1,073			
		8-4	3	S53.10.1	旧	270			
		15	2	S58.3.1	新	316(383)			
	比地小学校	1-1	3	S44.4.1	旧	942	1,966	耐力度調査済(合併前～後)	未(未)
		1-2	3	S46.3.1	旧	1,024			
		8	2	S59.1.1	新	409(321)	730	*	*
		9	3	S62.2.1	新	368	368	*	*
二ノ宮小学校	17	4	S59.3.1	新	2782(308)	3,090	*	*	
麻小学校	12	4	S56.3.1	旧	3,254	3,254	H19委託予定	未(未)	
	16	1	S57.2.1	新	(396)	396	*	*	
山本町	辻小学校	13	1	S54.1.1	旧	563	563	診断済(合併前)	補強不要
		15	2	S54.1.1	旧	1,439	1,439	診断済(合併前)	補強不要
		20	1	H5.2.1	新	(392)	392	*	*
	河内小学校	8	3	S59.12.1	新	1,573	1,573	*	*
		9	2	S59.12.1	新	326	326	*	*
		10-1	1	S61.2.1	新	(254)	254	*	*
	大野小学校	11	3	S55.3.1	旧	2,178	2,178	診断済(合併前)	H15補強
		12	2	S55.12.1	旧	680	680	診断済(合併前)	補強不要
	神田小学校	11	3	S58.1.1	新	2,144	2,144	*	*
三野町	大見小学校	11	3	S51.2.1	旧	2,710	2,710	診断済(合併前)	H17補強
		12	2	S51.9.1	旧	474(393)	867	診断済(合併前)	H17補強
		16	2	S58.9.1	新	262	262	*	*
	下高瀬小学校	1-1	2	S45.3.1	旧	659	659	耐力度調査済(合併前)	H18～改築中
		2-1	2	S46.3.1	旧	808	808	耐力度調査済(合併前)	H18～改築中
		4	2	S46.3.1	旧	91	91	耐力度調査済(合併前)	H18～改築中
		5	2	H1.8.1	新	60	60	*	H18～改築中
		9	2	S56.3.1	旧	546(289)	907	診断済(合併前)	H18～改築中
	10	2	S56.3.1	旧	72				
	吉津小学校	11	3	S56.3.1	旧	2,684	2,684	診断済(合併前)	H17補強済
12		3	S56.3.1	旧	739	739	診断済(合併前)	H17補強済	
15		1	S57.2.1	新	434	434	*	*	

旧設置者名	学校名	棟番号	階数	建築年月 (年/月)	耐震基準	保有面積	構造別 棟面積	耐力度調査 耐震診断等	補強・改築工事 (実施設計未・済)			
豊中町	桑山小学校	10-1	3	S51.10.1	旧	1,688	1,934	診断済(合併前)	工事未 (実施設計済・合併後)			
		10-2	3	S53.9.1	旧	246						
	比地大小学校	9-1	3	S53.5.1	旧	1,441	1,687	診断済(合併後)	工事未 (実施設計済・合併後)			
		9-2	3	S53.5.1	旧	229						
		9-3	1	S56.12.1	新	17						
	笠田小学校	10	3	S55.5.1	旧	1,874	2,122	診断中	未(未)			
		12	3	S56.1.1	旧	248						
上高野小学校	10	3	S53.7.1	旧	1,860	1,860	診断済(合併後)	未(未)				
	13	3	S59.3.1	新	248	248	*	*				
本山小学校	10	3	S53.8.1	旧	1,979	1,979	診断中	未(未)				
詫間町	詫間小学校	3-5	3	S53.3.1	旧	1,172	1,999	診断済(合併後)	未(未)			
		3-6	3	S57.1.1	新	827						
		19	3	H16.3.1	新	4,584				*	*	
		20	2	H17.1.1	新	(822)				822	*	*
	松崎小学校	11-1	3	S51.1.1	旧	580	779	診断済(合併前)	H9補強済			
		11-2	3	S51.10.1	旧	199						
		13	3	H4.8.1	新	1,386				1,386	*	*
		14	3	H4.8.1	新	1,529				1,529	*	*
		20	3	H5.12.1	新	(441)				441	*	*
	大浜小学校	14	1	S56.3.1	旧	661	661	H15優先度調査のみ実施	未(未)			
		15	2	S56.3.1	旧	1,166	1,166	H15優先度調査のみ実施	未(未)			
箱浦小学校	11	3	S55.2.1	旧	1664(78)	1,742	H19委託予定	未(未)				
仁尾町	仁尾小学校	13-1	3	H2.7.1	新	2,943	3,213	*	*			
		13-2	3	H2.7.1	新	270						
		22	2	H2.7.1	新	2,349				2,349	*	*
		23	2	H2.7.1	新	221				221	*	*
	曾保小学校	24	2	H2.7.1	新	(413)	413	*	*			
		7	3	S58.3.1	新	1,146	1,146	*	*			
		8	2	S58.3.1	新	28	28	*	*			
財田上小学校	9	2	S58.3.1	新	545	545	*	*				
	1-1	2	S41.3.1	旧	689	1,483	診断済(合併前)	工事未 (実施設計委託中)				
1-2	2	S41.12.1	旧	794								
財田町	財田上小学校	9	1	S61.1.1	新	633	633	*	*			
		財田中小学校	1-1	3	S43.1.1	旧	1,206	1,267	診断済(合併前)	H19補強済 (実施設計・合併後)		
			1-2	3	H7.8.1	新	17					
	1-3		3	H7.8.1	新	22						
	1-4		3	H7.8.1	新	22						
10	3	S63.12.1	新	719	719	*	*					

(休校中)

詫間町	粟島小学校	1	2	S54.3.1	旧	1,087	1,087	H15優先度調査のみ実施	未
		10	2	S54.7.1	旧	46	46	未	未

* 印…実施不要 (新耐震基準によって建築された建物であるため)

三豊市立小学校校舎耐力度調査等状況調(平成19年11月22日現在)

施設台帳をもとに構造体ベースで調査

旧設置者名	学校名	棟番号	階数	建築年月 (年/月)	耐震基準	保有面積	構造別 棟面積	耐力度調査 耐震診断等	補強・改築工事 (実施設計未・ 済)
高瀬町	上高瀬小学校	9	1	S50.2.1	旧	692	692	診断済(合併後)	未(未)
	比地小学校	13	2	S57.9.1	新	1209	1209	*	*
	勝間小学校	14	1	S55.2.1	旧	792	792	H15優先度調査のみ実施	未(未)
	二ノ宮小学校	14	1	S51.3.1	旧	694	694	H15優先度調査のみ実施	未(未)
	麻小学校	10	1	S49.3.1	旧	692	692	耐力度調査済(合併前～後)	未(未)
山本町	辻小学校	19	2	H1.3.1	新	772	772	*	*
	河内小学校	10	1	S61.2.1	新	521	521	*	*
	大野小学校	14	2	S56.2.1	旧	636	1017	診断済(合併前)	H15補強済
		13	1	S56.2.1	旧	(381)			
	神田小学校	14	2	S59.3.1	新	543	888	*	*
13		2	S59.3.1	新	(345)				
三野町	大見小学校	15	2	S58.1.1	新	944	944	*	*
	吉津小学校	16	2	S57.2.1	新	922	922	*	*
豊中町	桑山小学校	19	1	H1.3.1	新	836	836	*	*
	比地大小学校	13	1	H2.3.1	新	836	836	*	*
	笠田小学校	16	2	S61.2.1	新	843	843	*	*
	上高野小学校	16	1	S63.3.1	新	836	836	*	*
	本山小学校	15	2	H3.3.1	新	729	925	*	*
15		2	H3.3.1	新	196				
詫間町	詫間小学校	11	2	S58.2.1	新	996	996	*	*
	松崎小学校	10	1	S49.7.1	旧	560	560	診断済(合併前)	H9補強済
	箱浦小学校	6	1	S50.12.1	旧	519	519	H15優先度調査のみ実施	未(未)
仁尾町	仁尾小学校	11	1	S37.3.1	旧	962	962	耐力度調査中	未(未)
	曾保小学校	12	1	H3.5.1	新	587	587	*	*
財田町	財田上小学校	12	1	H1.12.1	新	700	700	*	*
	財田中小学校	9	2	S62.12.1	新	619	619	*	*

* 印…実施不要 (新耐震基準によって建築された建物であるため)

小屋体 全棟

三豊市立中学校校舎耐力度調査等状況調(平成19年11月22日現在)

施設台帳をもとに構造体ベースで調査

旧設置者名	学校名	棟番号	階数	建築年月 (年/月)	耐震基準	保有面積 (保有控除面積)	構造別 棟面積	耐力度調査 耐震診断等	補強・改築工事 (実施設計未・済)
高瀬町	高瀬中学校	21-1	3	H18.10.27	新	8049	8,049	*	H17,18改築 済(実施設計・合併前)
三野町	三野津中学校	1	3	S36.10.1	旧	720	720	耐力度調査済(合併前)	未(未)
		14	3	S61.3.1	新	1942	1942	*	*
		15	3	S62.8.1	新	591	591	*	*
		16	3	S62.8.1	新	2728	2728	*	*
		17	3	S62.8.1	新	452	452	*	*
豊中町	豊中中学校	1	3	S47.2.1	旧	1368	2,500	診断済(合併前)	H18補強済 (実施設計・合併前)
		2-1	3	S47.11.1	旧	1132			
		2-2	1	S49.11.1	旧	26	1,649	診断済(合併前)	H18補強済 (実施設計・合併前)
		2-4	1	H6.9.1	新	9			
		2-5	3	S47.11.1	旧	886			
		3	3	S48.6.1	旧	728			
		11	2	S62.4.1	新	354			
12	2	H1.7.1	新	(212)	212	*	*		
詫間町	詫間中学校	1-1	3	S38.3.1	旧	981	1,928	耐力度調査中	未(未)
		1-2	3	S39.3.1	旧	947			
		19	1	S61.2.1	新	275	275	*	*
		20	4	S61.2.1	新	2679	2679	*	*
		21	3	S61.2.1	新	798	798	*	*
		22	3	S61.2.1	新	425	425	*	*
		23	3	S61.8.1	新	1019	1019	*	*
		24	2	S61.2.1	新	263	412	*	*
		25	1	S61.2.1	新	(149)			
仁尾町	仁尾中学校	21	3	S55.3.1	旧	1308	1308	診断済(合併前)	工事未(実施設計委託中)
		22	2	S55.3.1	旧	769	769	診断済(合併前)	工事未(実施設計委託中)
		23-1	3	S55.7.1	旧	2227	2,232	診断済(合併前)	工事未(実施設計委託中)
		23-2	1	H4.6.1	新	5			
		27	2	S59.7.1	新	71	71	*	*
		28	1	H7.2.1	新	565	565	*	*
財田町	和光中学校	18	2	S59.3.1	新	1937	1937	*	*
		19	3	S59.3.1	新	1923	1923	*	*

(休校中)

詫間町	粟島中学校	1	1	S26.3.1	旧	346	396	*	*
		3	1	S28.3.1	旧	50			

* 印…実施不要 (新耐震基準によって建築された建物、もしくは木造であるため)

三豊市立中学校屋体耐力度調査等状況調(平成19年11月22日現在)

施設台帳をもとに構造体ベースで調査

旧設置者名	学校名	棟番号	階数	建築年月 (年/月)	耐震基準	保有面積 (保有控除面積)	構造別 棟面積	耐力度調査 耐震診断等	補強・改築工事 (実施設計未・済)
高瀬町	高瀬中学校	19	3	H17.7.25	新	1802(398)	2,200	*	H17改築済
三野町	三野津中学校	10	2	S41.8.1	旧	1,035	1,035	耐力度調査済(合併前)	未(未)
詫間町	詫間中学校	12	2	S42.3.1	旧	1,205	1,205	耐力度調査済(合併前)	改築未 (実施設計済・合併前～後)
		28	1	S63.3.1	新	(465)	465	*	*
仁尾町	仁尾中学校	24-1	1	S58.2.1	新	898	1,378	*	*
		24-4	1	S58.2.1	新	(355)			
		24-2	1	S58.2.1	新	85			
		24-3	1	S58.2.1	新	40			
財田町	和光中学校	21-1	2	S45.1.1	旧	1,295	1,442	診断済(合併前)	H18補強済 (実施設計済・合併前～後)
		21-2	2	S45.1.1	旧	147			

(休校中)

詫間町	粟島中学校	8	1	S47.1.1	旧	350	350	H15優先度調査のみ実施	未(未)
-----	-------	---	---	---------	---	-----	-----	--------------	------

* 印・・・実施不要 (新耐震基準によって建築された建物であるため)